

Neudržované úseky místních komunikací – vozovek

Vzhledem k dopravně technickému a stavebnímu stavu níže uvedených místních komunikací, to je k jejich příčnému uspořádání, příčným sklonům, šířce vozovky, směrovým obloukům, podélným sklonům, podélným a příčným vlnám a vzhledem k malé dopravní důležitosti místních komunikací, jakož i vzhledem k enormní ekonomické náročnosti zimní údržby se zimní údržba neprovádí, popřípadě provádí jen příležitostně na těchto místních komunikacích:

Soupis místních komunikací – vozovek a chodníků, na nichž se zimní údržba neprovádí, resp. se provádí pouze příležitostně (viz. příloha č. 8-9).

Příloha č. 8 (PZÚ)

Neudržované úseky místních komunikací – vozovek

- ul. Horská
- ul. Trávníky - ul. Lomená
- příjezdy ke garážím (výjimky jsou uvedeny v příloze č.11 grafická část)
- ul. Zadní mimo trasy uvedené v příloze č. 11 (grafická část)
- část komunikace na ul. U Potoka /od schodů u mostu k lávce/
- Nová kolonie – Stará kolonie
- U Stezky
- část pozemní komunikaci spojující ulice Pod Viaduktem a Zámecká, od ul. Pod Viaduktem po ul. Moravská
- část komunikace na ul. Myslbekova, od ul. Raisova po účelovou komunikaci u garáží
- část komunikace na ul. Na Hrázi v délce 60 m /u č.o 10/
- ul. Boční
- slepá část komunikace na ul. V Polích
- slepá část komunikace na ul. Vojanova
- ul. Žižkova č.o. 31 a 38 –slepá část (mezi Vítězná č.o. 10 a 12)
- ul. Úvoz – průchod od „Lánské“ zahrady k RD č.o. 5
- ul. Záhumenní
- neprovádí se údržba průjezdných úseků silnic na schůdnost (mimo přechody pro chodce uvedené v příloze č. 7)
- ul. Raisova a ul. Arménská – provádí se zimní údržba pouze pluhováním, viz. příloha č.1 v plánu ZÚ
- dále nově vybudované komunikace a části komunikací, které nejsou v tuto dobu (v době provádění aktualizace plánu zimní údržby) zatříděné jako místní komunikace a předané do správy SPORTEŠ Svitavy s.r.o. Jedná se o část ulice Habrová a komunikace navazující na tuto komunikaci.

Dále se zimní údržba neprovádí na parkovištích na území města Svitavy, resp. se provádí pouze příležitostně při spadu sněhu vyšším než 15 cm.